


МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ДОМ Г. АЗОВА  
346780, г. Азов, ул. Ленина, 79  
Тел. 8(86342) 5-40-48  
Тел/факс: 8(86342) 4-02-15  
E-mail: [detdom@azov.donpac.ru](mailto:detdom@azov.donpac.ru)  
[dd\\_azov@rostobr.ru](mailto:dd_azov@rostobr.ru)

Заместителю  
главы администрации  
по социальным вопросам  
А.В. Кляндину

23.04.13 № 208/01 - 2/01  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Согласен  
  
24.04.13.

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 и в целях реализации Постановления Правительства Ростовской области от 07.02.2013 № 56 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Просим согласовать дату обследования комиссией объекта социальной инфраструктуры и оценки состояния доступности 28.06.2013г. в 15.00

Приложение:

1. Копия письма МО РО № 24/3.2-2424/М от 12.04.2013г. «Об исполнении постановления Правительства Ростовской области от 07.02.2013г. № 56
2. Копия приказа ГКОУ РО детского дома г. Азова «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения г.Азова».

Директор



Е.А.Байер

Исполнитель: Соколова К.В.  
Тел: 8(86342) 4-02-15

05-05/102  
24.04.2013

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ДОМ Г. АЗОВА

График обследования ГКОУ РО детского дома г.Азова для организации  
работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных  
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных  
групп населения г.Азова


январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
					28						


Комиссия:

1. Байер Елена Александровна – директор ГКОУ РО детского дома г.Азова
2. Фомин Олег Владимирович – начальник Управления социальной защиты населения администрации г.Азова, заместитель председателя комиссии.
3. Бреус Наталья Егоровна – Руководитель Азовского общественного благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Будущее - детям»
4. Петрова Елена Викторовна – заместитель директора по УВР детского дома г.Азова.
5. Теплоухова Светлана Николаевна - заместитель директора по АХЧ детского дома г.Азова.
6. Бучная Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер детского дома г.Азова

**СОГЛАСОВАНО:**

ГКОУ РО детского дома г.Азова  Байер Е.А.

Управление социальной защиты населения администрации г.Азова  Фомин О.В.

Азовский общественный Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Будущее - детям»  Бреус Н.Е.

ГКОУ РО детского дома г.Азова  Петрова Е.В.

ГКОУ РО детского дома г.Азова  Теплоухова С.Н.

ГКОУ РО детского дома г.Азова  Бучная Т.С.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Азова.
- 1.2. Адрес объекта - г. Азов Ростовской области, улица Ленина, 79
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - здание 2 этажа 920,7 кв.м., здание 2 этажа 679,3 кв.м., соединенных переходной галереей,
  - часть здания (гараж) 65,3 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5793 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2013г., капитального -.*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Азова (ГКОУ РО детский дом г. Азова).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Азов Ростовской области, улица Ленина, 79
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство общего и профессионального образования РО.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - пер. Долмановский, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

- образование.

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – вместимость 48 воспитанников.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – автовокзал г. Азов – ул. Ленина, 79 (автобусы маршрутов 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от 20 м

3.2.2 время движения (пешком) от 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые* - регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть (ступень (1шт. при входе в здание).

Их обустройство для инвалидов на коляске: - **нет**.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Рек
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	<b>Все зоны и участки</b>	КР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ капитальный ремонт в рамках исполнения - Плана адаптации.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступно частично.

4.4. Для принятия решения требуется

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников.

---

4.4.2. разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией Министерством общего и профессионального образования РО.

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов;

заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

---

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://detdomazov.ru>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» мая 2013г.,
2. Акта обследования объекта: № акта б/н от «28» июня 2013 г.
3. Решения Комиссии б/н от «28» июня 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГКОУ РО детского  
дома г. Азова

Е.А. Байер  
2013 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Азова.
- 1.2. Адрес объекта - г. Азов Ростовской области, улица Ленина, 79
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- здание 2 этажа 920,7 кв.м., здание 2 этажа 679,3 кв.м., соединенных переходной галереей,  
- часть здания (гараж) 65,3 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5793 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2013г. , капитального -.*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Азова (ГКОУ РО детский дом г. Азова).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Азов Ростовской области, улица Ленина, 79
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство общего и профессионального образования РО.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации - пер. Доломановский, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные.
- 2.3 Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 48 воспитанников.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – автовокзал г. Азов – ул. Ленина, 79 (автобусы маршрутов 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от 20 м

3.2.2 время движения (пешком) от 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые* - регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть (ступень (1шт. при входе в здание).

Их обустройство для инвалидов на коляске: - **нет**.

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Рек
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР



7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	КР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ-  
<http://detdomazov.ru>



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

г. Азов

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«28» июня 2013 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Азова.
- 1.2. Адрес объекта - г. Азов Ростовской области, улица Ленина, 79
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - здание 2 этажа 920,7 кв.м., здание 2 этажа 679,3 кв.м., соединенных переходной галереей,
  - часть здания (гараж) 65,3 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5793 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2013г., капитального -*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом г. Азова (ГКОУ РО детский дом г. Азова).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Азов Ростовской области, улица Ленина, 79

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные.
- 2.3 Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 48 воспитанников.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – автовокзал г. Азов – ул. Ленина, 79 (автобусы маршрутов 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от 20 м

- 3.2.2 время движения (пешком) от 1 мин  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,  
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые* - регулируемые, со звуковой сигнализацией.  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: – нет.  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть (ступень (1шт. при входе в здание)).  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: - **нет**.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,К,О,У)	1-4	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ	5-8	5-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	9-25	9-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	26-33	26-33
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	34-42	34-42
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	43	43-44

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника.

#### 4. Управленческое решение (проект)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Рек
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	КР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ капитальный ремонт в рамках исполнения - Плана адаптации.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступно частично.

4.4. Для принятия решения требуется

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников.

4.4.2. разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией Министерством общего и профессионального образования РО.

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов;

закл<sup>ю</sup>чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://detdomazov.ru>

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

3. Путей движения в здании

на 3 л.

- |  |         |
|--|---------|
| 4. Зоны целевого назначения объекта ( 4(I), 4 (II), 4 (III)) | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                         | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                   | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте	на 44 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 6 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	

1. **Фомин Олег Владимирович** – начальник  
Управления социальной защиты населения администрации  
г.Азова, заместитель председателя комиссии




2. **Байер Елена Александровна** – директор ГКОУ РО  
детского дома г.Азова



3. **Бреус Наталья Егоровна** – Руководитель Азовского  
общественного благотворительного фонда помощи детям-  
инвалидам «Будущее - детям»



4. **Петрова Елена Викторовна** – заместитель директора по  
УВР детского дома г.Азова.



5. **Теплоухова Светлана Николаевна** - заместитель  
директора по АХЧ детского дома г.Азова.



6. **Бучная Татьяна Сергеевна** – главный бухгалтер  
Детского дома г.Азова



Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	есть	1	1	Навесная калитка одностороннего действия	все	Навесная калитка двустороннего действия	КР
1.1.1.	Вход на территорию	есть	2	2	Навесная калитка одностороннего действия	все	Навесная калитка двустороннего действия	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3-4	3-4	Отсутствует специализированное оборудование, тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Монтаж специализированного оборудования, установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей	КР
1.3	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие площадки, обозначение знаками	К	Оборудование площадки, обозначение знаками	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не достаточно удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию; Отсутствие информационной поддержка на всех путях движения МГН; Неправильное совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения); Отсутствует организация мест отдыха на участке; Нет в наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная оддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) Наличие гигиенических сертификатов на	КР

						материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.	
--	--	--	--	--	--	---	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход на территорию	ДЧ-И (Г,К,О,У)	1-4	1-4	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	5	Высота ступени больше 12 см, поручни отсутствуют	К, О, С	Изменение высоты подъема ступеней, установка поручней на положенной высоте	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К	Оборудование пандуса, поручней на высоте 70 и 90 см, соответствующая ширина пандуса	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	6	6	Отсутствуют подогрев, водоотводы, дренажные и водосборные решетки	все	Установка подогрева, водоотводов, дренажных и водосборных решеток	КР
2.4	Дверь (входная)	есть	7	7	Глубина откоса открытого проема менее 1.2м, , задержка автоматического закрывания продолжительностью менее 5 сек, задержка автоматического закрывания менее 5 сек, полотно двери : нижняя часть не защищена противоударной полосой, отсутствие яркой контрастной маркировки	К, О, С	Увеличение глубины откоса открытого проема до 1.2м, задержка автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, установка полотна двери с противоударной полосой, яркая контрастная маркировка	КР
2.5	Тамбур	есть	8	8	Глубина менее 1.8 м, покрытие пола скользкое при намокании, отсутствие дренажных и водосборных решеток	все	Изменение размеров тамбура, монтаж покрытия пола ,не допускающего скольжения при намокании, установка дренажных и водосборных решеток	КР



					<p>Выключатели и розетки - на высоте более 0,8 м от уровня пола;</p> <p>Отсутствие гигиенических сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p>	все	<p>Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p>	КР
ОБЩИЕ требования к зоне								

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	5-8	5-8	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9-12	9-12	Отсутствие приборов и устройств, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности	все	Установка приборов и устройств, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	13 14	13 14	Поручни с одной стороны (на втором лестничном марше), на высоте более 0.7 и 0.9 м, отсутствие завершающей части поручня и рельефных обозначений этажей, отсутствие шероховатой поверхности на ступеньках, высота подъема ступеней более 0.15 м, ширина проступей менее 0.3 м	Все  О,С	Установка поручней с одной стороны (на втором лестничном марше), на высоте 0.7 и 0.9 м, монтаж завершающей части поручня и рельефных обозначений этажей, монтаж шероховатой поверхности на ступеньки, изменение высоты подъема ступеней до 0.15 м, изменение ширины проступей до 0.3 м	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствие	Все	Установка пандуса	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствие	все	Установка подъемника (лифта пассажирского)	КР
3.5	Дверь	есть	15 16 17 18 19 20	15 16 17 18 19 20	Отсутствие приборов и устройств (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия	все	Монтаж приборов и устройств (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны,	КР

					торговых и билетных автоматов и др.) задержка автоматического закрывания продолжительностью менее 5 сек, полотно двери : нижняя часть не защищена противоударной полосой, отсутствие смотровых панели из прозрачного ударопрочного материала, отсутствие яркой контрастной маркировки, высота порога более 0.025 м		кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др) Установка задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, установка полотна двери с противоударной полосой, прозрачными ударопрочными смотровыми панелями, яркая контрастная маркировка, установка порога менее 0.025 м	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	21 22 23 24 25	21 22 23 24 25	Отсутствует пожаробезопасная зона	все	Оборудование пожаробезопасной зоны	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			Не обозначен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения; Отсутствуют гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; Выключатели и розетки - на высоте более 0,8 м от уровня пола; Отсутствуют зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места	все	Обозначить наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения; Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола; Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места	КР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	9-25	9-25	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Дверные проемы шириной менее 0.9м	К	Увеличение ширины дверного проема	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			отсутствует	все	Строительство актового и читального залов	КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			отсутствует	К	Создание прилавочной формы обслуживания	КР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Отсутствие приборов и устройств, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности	все	Установка приборов и устройств, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности	КР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	отсутствует	все	Оборудование кабины индивидуального обслуживания	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			Не предусмотрено 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании); Отсутствуют гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте более 0,8 м от уровня пола	все	Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий,	КР

							<p>- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м</p> <p>Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП.</p> <p>Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:</p> <p>- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания Зона обслуживания инвалидов	ДУ			КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	26-33	26-33	<p>Не предусмотрено 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании); Отсутствуют гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте более 0,8 м от уровня пола</p>	все	<p>Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>	КР



						Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа
--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДУ	26-33	26-33	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	34-40	34-40	отсутствует двусторонняя связь с диспетчером, отсутствует кнопка звонка в дежурную комнату, нет аварийного освещения, Ширина и глубина кабины не соответствуют требованиям, нет пространства для размещения кресла-коляски, нет крючков для одежды и костылей, нет кабины личной гигиены женщины, проходы к умывальникам не соответствуют необходимым размерам	все	Установка двусторонней связи с диспетчером, кнопки звонка в дежурную комнату, монтаж аварийного освещения, изменение ширины и глубины кабины в соответствии с требованиями, выделить пространство для размещения кресла-коляски, монтаж крючков для одежды и костылей, оборудование кабины личной гигиены женщины, расширить проходы к умывальникам в соответствии с необходимыми размерами	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	41-42	41-42	ширина дверного проема менее 90 см габариты (минимальные глубина ширина) не менее 180х165 см отсутствуют опорные поручни, отсутствуют крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К	Оборудовать душевые кабины в соответствии с требованиями	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Отсутствие гардеробной.	все	Оборудовать гардеробную.	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	все	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при	

						<p>численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно- гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p>
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД	34-42	34-42	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	отсутствует	все	Монтаж визуальных средств	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	отсутствует	все	Монтаж акустических средств	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	отсутствует	все	Монтаж тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	-	-	-	-	все	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации,	Индивидуальное решение с ТСР

						предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)
--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР.